

CONSEGNA DI PRODOTTI CHIMICI SFUSI IN CISTERNE PRESSO SEDI OPERATIVE SMAT**INFORMATIVA GENERALE**

Questa nota, destinata al fornitore/trasportatore, intende evidenziare i rischi da interferenze correlati alla attività di consegna dei prodotti chimici sfusi, in cisterna, e per informare sulle misure di prevenzione e protezione adottabili per minimizzare il potenziale rischio residuo.

In tutti gli ambienti chiusi della SMAT S.p.A. è disposto il **DIVIETO di FUMARE**. Tale divieto è esteso alle aree esterne contigue agli impianti di depurazione.

Il trasportatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento prevista dalla vigente legislazione.

Il trasportatore, sarà assistito da personale SMAT S.p.A. espressamente delegato dal Responsabile del Centro Operativo e informato dei rischi potenzialmente esistenti sugli impianti oggetto del conferimento dei prodotti.

Nell'area operativa non sono di norma presenti altri soggetti oltre al personale SMAT. Qualora, si verificasse una possibile interferenza lavorativa con personale diverso, sarete tempestivamente informati sulle eventuali variazioni intervenute alle misure di prevenzione e protezione.

Al verificarsi di situazioni di emergenza si richiede di seguire scrupolosamente le istruzioni impartite dal personale SMAT designato ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08 smi.

RISCHI DA INTERFERENZE

Per le attività di carico/scarico prodotti chimici sono individuati i seguenti rischi:

	RISCHIO	LAVORI
1.	Incidenti stradali	transito veicoli in aree operative
2.	Investimento pedoni	transito veicoli in aree operative
3.	Schiacciamento, urto, ...	manovre veicoli in aree prossimali al carico/scarico
4.	Esposizione agenti chimici	guasti agli impianti di carico/scarico con dispersione

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUL LAVORO

L'osservanza delle misure indicate è obbligatoria.

RISCHIO	DESCRIZIONE
1/2/3	Rispetto delle norme di circolazione SMAT descritte dalla apposita segnaletica. Rispetto del limite massimo di velocità di 40 km/h. Allontanamento preliminare del personale estraneo dall'area di manovra. Obbligo di utilizzo di DPI – indumenti alta visibilità (nell'area operativa).
4	Il personale SMAT, attenendosi alle procedure aziendali, predispone il punto di innesto per il collegamento della tubazione di mandata della cisterna. Rispetto delle procedure relative alla manipolazione, protezione personale e reattività indicate nella SDS (§ 7, 8, 10). In caso di dispersione ambientale il trasportatore deve intercettare tempestivamente il flusso di scarico agendo sulla valvola della cisterna. In caso di dispersione ambientale è obbligatorio rispettare le informazioni indicate nella SDS (§ 6, 12, 13). In caso di dispersione ambientale accertarsi che non si verifichino condizioni di rischio di esposizione indebita, incendio o reazioni pericolose.

CONSEGNA DI PRODOTTI CHIMICI SFUSI IN CISTERNE PRESSO SEDI OPERATIVE SMAT**ONERI PER LA SICUREZZA**

Non si rilevano oneri per la sicurezza relativi agli eventuali rischi da interferenze.

DISPOSIZIONI FINALI

Le imprese coinvolte si impegnano a rispettare le disposizioni relative alle misure di prevenzione e protezione citate espressamente in questo documento, oltre a quelle relative allo svolgimento della propria attività.

Le imprese coinvolte sono tenute a informare e formare il proprio personale sulle disposizioni relative alle misure di prevenzione e protezione citate espressamente in questo documento ai sensi degli Artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 smi. Su richiesta, le informazioni dovranno essere fornite anche agli RLS.

In caso di affidamento della consegna a terzi, il fornitore è responsabile della trasmissione di queste informazioni in modo preciso, puntuale e verificabile.

Le imprese coinvolte si impegnano a comunicare preventivamente qualunque variante che si rendesse necessaria al prosieguo dell'attività lavorativa oggetto dei lavori, che possa comportare l'introduzione di nuovi rischi e/o l'incremento di quelli presenti.

L'impresa fornitrice è responsabile di eventuali danni a persone e/o cose derivanti da operazioni svolte dal proprio personale qualora NON vengano osservate le misure di prevenzione e le istruzioni contenute in questo documento, negli allegati e nelle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori SMAT.

Qualora SMAT SpA, tramite i propri Assistenti, dovesse riscontrare inadeguatezze con quanto concordato in materia di attuazione delle misure di prevenzione, protezione, informazione e formazione, evidenzierà una responsabilità per negligente svolgimento dell'attività da parte dell'appaltatore con conseguente inadempimento contrattuale. In tale caso SMAT SpA si riserva di adottare le conseguenti azioni previste dalla vigente legislazione.

Torino, 25 OTT. 2010

SMAT SpA. – Il Legale Rappresentante
Dott. Ing. ACRI Marco



NOTE Il presente documento, custodito da SMAT SpA in qualità di committente, è fornito in copia a tutti i soggetti interessati. Qualora una delle imprese coinvolte ritenesse che gli oneri per la sicurezza non risultassero congrui, ha la facoltà di richiederne la rettifica alla Direzione Lavori con la presentazione di una relazione tecnica, circostanziata, di revisione. Eventuali modifiche possono intervenire esclusivamente con l'informazione di tutti i soggetti e con la conseguente emissione di documento di revisione DUVRI.